

發布日期：2025-05-09

字型大小：[小](#) [中](#) [大](#)

宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Heap-based Buffer Overflow

TVN ID	TVN-202505004
CVE ID	CVE-2025-3712
CVSS	7.5 (High) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
影響產品	LCD KVM over IP Switch CL5708IM 韌體 v2.2.215(不含)以前版本
問題描述	宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在 Heap-based Buffer Overflow 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用此漏洞進行服務阻斷攻擊。
解決方法	請更新韌體至 v2.2.215(含)以後版本
漏洞通報者	Nataliya Tlyapova (Positive Technologies), Dmitry Sklyarov (Positive Technologies)
公開日期	2025-05-09

相關連結

- [1. CVE-2025-3712](#)